



Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)
PROVINCIA DI TERNI

SETTORE 3°
Servizi Tecnici – Urbanistica e edilizia privata

Protocollo e data come da PEC

Spett.le DIR. DID. STATALE “I. Orsini”
tree01500a@pec.istruzione.it

Oggetto: Verifica agibilità plesso “Mameli” di Fornole.

A Seguito del distacco di parte di intonaco del soffitto in corrispondenza del muro trasversale di separazione con un'altra aula, verificatosi in data 21 maggio 2018 nell'aula della classe 1°, in data odierna (27/05/2018) il sottoscritto, congiuntamente all'ing. Christian Servi dell'ufficio tecnico, si è recato presso l'edificio effettuando un'attenta analisi visiva dell'intero fabbricato.

Il fabbricato è costituito da due corpi di fabbrica, un corpo originario costruito verso la fine degli anni 50 e un corpo aggiuntivo realizzato in aderenza nel 1991, comprendente l'aula dell'attuale classe 1° e l'atrio di ingresso.

Da tale analisi, peraltro già confermata in diversi sopralluoghi precedentemente effettuati, è emerso che il fenomeno che si è verificato il giorno 21 maggio scorso, ha interessato la parte di solaio realizzato in ampliamento alla struttura originaria immediatamente a contatto con la struttura preesistente

Il fatto che su tutte le parti strutturali di contatto tra i due corpi, in corrispondenza dell'atrio e dell'aula della 1° classe, si evidenziano fessure e distacchi di intonaco, denota che nella costruzione dell'ampliamento non è stato realizzato in giunto strutturale in grado di isolare i due corpi rendendoli indipendenti per cui nelle zone di contatto si possono istaurare situazioni di sofferenza strutturale dovuta alle azioni che i due corpi si scambiano in caso di piccoli movimenti di assestamento.

Per quanto riguarda la parte originaria del fabbricato, non si evidenziano situazioni strutturali che in condizioni ordinarie possano generare situazioni di potenziale pericolo per gli utenti della scuola.

Pertanto alla luce di quanto sopra, tenuto conto che in attesa di un intervento di sistemazione del giunto tra i due corpi di fabbrica potrebbero verificarsi ulteriori distacchi di intonaco, si conferma l'interdizione all'uso di tutta la porzione di fabbricato realizzato in ampliamento nel 1991 e cioè dell'atrio e dell'aula della classe 1°.

Amelia, 27/04/2018

Il Responsabile del 3° Settore
(Ing. Ferdinandi Stefano)

Documento elettronico
firmato digitalmente